

Návod k lepení fototapety W+G

Reklamacce fototapety může být uznána pouze v případě, že jsou všechny díly suché a bez lepidla!



1. NÁČINÍ

Pro lepení fototapety W+G budete potřebovat:

- 1 kbelík pro přípravu lepidla
- 1 váleček pro nanesení lepidla
- 1 ulamovací nůž pro odřezávání
- 1 metr
- čistý hadřík (navlhčený)

2. PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch stěny musí být suchý, čistý, rovný a hladký. Jakékoli nerovné plochy musí být vyhlazeny. Všechny staré tapety a nátěry na olejové bázi by měly být ze stěny důkladně odstraněny. Pokud je stěna příliš savá, opatříte podklad penetrací.

3. PŘÍPRAVA FOTOTAPETY K LEPENÍ

Rozložte fototapetu na čistou a suchou podlahu před připravenou stěnu, abyste si zkontrolovali, zda vzor na jednotlivých dílech fototapety k sobě správně navazuje a zda je povrch a kvalita tisku fototapety v pořádku. Dále porovnejte velikost fototapety a připravené stěny. Při měření stěny si nejprve tužkou pečlivě označte místa, která vám následně pomohou dodržet pravý úhel. Na stěně nakreslete vodorovnou čáru tak, aby byla ve stejné vzdálenosti od podlahy i stropu. Tím docílíte toho, že fototapeta bude umístěna uprostřed.

Při lepení i schnutí fototapety musí být v místnosti dodržena optimální teplota 20 °C.

4. NALEPENÍ FOTOTAPETY NA ZEĎ

Při přípravě a použití lepidla dodržujte vždy přesné pokyny výrobce.

Lepidlo naneste opatrně a rovnoměrně v tenké vrstvě po celém povrchu prvního dílu fototapety a nechte jej 4 minuty provlhčit. Poté přiložte připravený díl na předem vyznačenou pozici na stěně a opatrně jej vyhladte tapetovacím kartáčem nebo válečkem. Malé bubliny zmizí po zaschnutí fototapety.

Díl fototapety při přenášení ke stěně nepřehýbejte. Pokud to uděláte, nebudete schopni spojené části fototapety od sebe oddělit. Každý díl fototapety je dostatečně malý k pohodlné manipulaci. Stejně pokračujte v lepení dalších dílů fototapety.

Pozor: Všechny díly fototapety je potřeba provlhčit po dobu **4 minut!**

Návod k lepení fototapety W+G

Reklamacce fototapety může být uznána pouze v případě, že jsou všechny díly suché a bez lepidla!



1. NÁČINÍ

Pro lepení fototapety W+G budete potřebovat:

- 1 kbelík pro přípravu lepidla
- 1 váleček pro nanesení lepidla
- 1 ulamovací nůž pro odřezávání
- 1 metr
- čistý hadřík

2. PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch stěny musí být suchý, čistý, rovný a hladký. Jakékoli nerovné plochy musí být vyhlazeny. Všechny staré tapety a nátěry na olejové bázi by měly být ze stěny důkladně odstraněny. Pokud je stěna příliš savá, opatříte podklad penetrací.

3. PŘÍPRAVA FOTOTAPETY K LEPENÍ

Rozložte fototapetu na čistou a suchou podlahu před připravenou stěnu, abyste si zkontrolovali, zda vzor na jednotlivých dílech fototapety k sobě správně navazuje a zda je povrch a kvalita tisku fototapety v pořádku. Dále porovnejte velikost fototapety a připravené stěny. Při měření stěny si nejprve tužkou pečlivě označte místa, která vám následně pomohou dodržet pravý úhel. Na stěně nakreslete vodorovnou čáru tak, aby byla ve stejné vzdálenosti od podlahy i stropu. Tím docílíte toho, že fototapeta bude umístěna uprostřed.

Při lepení i schnutí fototapety musí být v místnosti dodržena optimální teplota 20 °C.

4. NALEPENÍ FOTOTAPETY NA ZEĎ

Při přípravě a použití lepidla dodržujte vždy přesné pokyny výrobce.

Lepidlo naneste opatrně a rovnoměrně v tenké vrstvě po celém povrchu prvního dílu fototapety a nechte jej 4 minuty provlhčit. Poté přiložte připravený díl na předem vyznačenou pozici na stěně a opatrně jej vyhladte tapetovacím kartáčem nebo válečkem. Malé bubliny zmizí po zaschnutí fototapety.

Díl fototapety při přenášení ke stěně nepřehýbejte. Pokud to uděláte, nebudete schopni spojené části fototapety od sebe oddělit. Každý díl fototapety je dostatečně malý k pohodlné manipulaci. Stejně pokračujte v lepení dalších dílů fototapety.

Pozor: Všechny díly fototapety je potřeba provlhčit po dobu **4 minut!**

Návod k lepení fototapety W+G

Reklamacce fototapety může být uznána pouze v případě, že jsou všechny díly suché a bez lepidla!



1. NÁČINÍ

Pro lepení fototapety W+G budete potřebovat:

- 1 kbelík pro přípravu lepidla
- 1 váleček pro nanesení lepidla
- 1 ulamovací nůž pro odřezávání
- 1 metr
- čistý hadřík

2. PŘÍPRAVA PODKLADU

Povrch stěny musí být suchý, čistý, rovný a hladký. Jakékoli nerovné plochy musí být vyhlazeny. Všechny staré tapety a nátěry na olejové bázi by měly být ze stěny důkladně odstraněny. Pokud je stěna příliš savá, opatříte podklad penetrací.

3. PŘÍPRAVA FOTOTAPETY K LEPENÍ

Rozložte fototapetu na čistou a suchou podlahu před připravenou stěnu, abyste si zkontrolovali, zda vzor na jednotlivých dílech fototapety k sobě správně navazuje a zda je povrch a kvalita tisku fototapety v pořádku. Dále porovnejte velikost fototapety a připravené stěny. Při měření stěny si nejprve tužkou pečlivě označte místa, která vám následně pomohou dodržet pravý úhel. Na stěně nakreslete vodorovnou čáru tak, aby byla ve stejné vzdálenosti od podlahy i stropu. Tím docílíte toho, že fototapeta bude umístěna uprostřed.

Při lepení i schnutí fototapety musí být v místnosti dodržena optimální teplota 20 °C.

4. NALEPENÍ FOTOTAPETY NA ZEĎ

Při přípravě a použití lepidla dodržujte vždy přesné pokyny výrobce.

Lepidlo naneste opatrně a rovnoměrně v tenké vrstvě po celém povrchu prvního dílu fototapety a nechte jej 4 minuty provlhčit. Poté přiložte připravený díl na předem vyznačenou pozici na stěně a opatrně jej vyhladte tapetovacím kartáčem nebo válečkem. Malé bubliny zmizí po zaschnutí fototapety.

Díl fototapety při přenášení ke stěně nepřehýbejte. Pokud to uděláte, nebudete schopni spojené části fototapety od sebe oddělit. Každý díl fototapety je dostatečně malý k pohodlné manipulaci. Stejně pokračujte v lepení dalších dílů fototapety.

Pozor: Všechny díly fototapety je potřeba provlhčit po dobu **4 minut!**