

TECHNICKÝ LIST



PUFAS GLASGEWEBE – UND VLIESKLEBER GK

(Lepidlo pro vliesové, metalické a sklovláknité tapety)

Pro bezpečné lepení na problematických nových omítkách, starých omítkách a sádkartonech.

Oblast použití:

Lepidlo GK je vhodné především pro rauhfaser, renovační a armovací vlies, malířský a univerzální vlies, rauhfaserové-vliesové tapety, těžká stěnová obložení stejně jako pro sklotextilní materiály (kaširované i nekaširované).

Technické údaje:

Surovinová báze: škrobový etér, umělopryskyřičný prášek, metylcelulóza
Sypná hustota: 0,45 g/ccm
Hodnota pH: cca 8

Spotřeba: cca 200 g/qm

Mísící poměry – vydatnosti balení:

- | | | | |
|--|------|--------------------|-------------------------|
| • pro přednáteř podkladu | 1:20 | 20 l vody/1 balení | 1 balení pro cca 140 qm |
| • pro Rauhfaser | 1:11 | 11 l vody/1 balení | 1 balení pro cca 60 qm |
| • pro renovační a armovací vlies
(těžká stěnová obložení) | 1:10 | 10 l vody/1 balení | 1 balení pro cca 50 qm |
| • pro sklotextil | 1:8 | 8 l vody/1 balení | 1 balení pro cca 45 qm |

Příprava podkladu:

Podklad musí být vyschlý, únosný, zbavený nepevných či loupajících se částí, nečistot, mastnoty, plísní, výkvětů apod. Staré, špatně držící tapety a klišové barvy odstranit přípravkem Pufas č.9 (odstraňovač tapet). Trhliny, díry či nerovnosti opravit přípravkem Pufas č.1 (vnitřní tmel). Silně savé, písčité nebo křídové podklady ošetřit přípravkem Pufas č.141 (penetrační nátěr).

Zpracování:

Kliha za stálého míchání vsypat do odměřeného množství čisté studené vody a roztok krátce promíchat. Po cca 15 minutách roztok ještě jednou silně promíchat, tím je připraven k použití. Lepidlo nanášet rovnoměrně pomocí tapetovacího stroje nebo štětce na rubovou stranu tapety. Tapetu přilepit podle návodu výrobce. Stabilní materiály, které nepotřebují dobu pro své zvládnění, lze lepit i moderní technikou pomocí nanášení lepidla přímo na podklad. V tomto případě se lepidlo pomocí vhodného stříkacího zařízení nebo válečku nanáší v šíři jedné tapetové role na stěnu. Tapeta se vloží do čerstvého lepidla a pomocí válečku nebo tap. stěrky rovnoměrně vtláčí. Zbytky lepidla omýt okamžitě vodou a ořít suchým hadrem. Bezpodmínečně dodržovat pokyny výrobců tapet. Pracovní pomůcky omýt okamžitě po použití vodou. Nezpracovávat při teplotách pod +5°C.

Bezpečnostní odkazy:

Při nadýchání prášku zajistit postiženému čerstvý vzduch. Při styku s pokožkou omýt vodou, dobře opláchnout. Při zasažení očí vymýt velkým množstvím vody. Po požití vypít velké množství vody a vyhledat lékaře.

Zneškodnění obalů:

Po vyčištění předat k recyklaci nebo likvidovat jako odpadový papír a lepenky.

Skladování:

Obaly skladovat pečlivě uzavřené. Neskladovat na volném prostranství, skladovat v suchu a chladu, zabránit vlivu vlhkosti!

Doba použitelnosti: 2 roky od data výroby

Balení: 500 g, 1 kg

Číslo výrobku: 046

Výrobce: PUFAS Werk GmbH, Im Schedetal 1, D-34346 Hann. Münden, SRN, IČO DE 811505914

Dovozce (distributor): Radomil Dokoupil – DIMEX, Lihovarská 1378/11, 716 00 Ostrava, IČO: 18969518